

Heiße Bremsen

Datum: 15.05.2024

Uhrzeit: 11:03 Uhr

Alarmierungstichwort: B1, Bremsen brennen

Bericht:

Ein die B500 talwärtsfahrender LKW hatte in Waldshut heiße/brennende Bremsen. Der ausländische Fahrer hatte diese bereits mit einem Pulverlöcher selbst abgelöscht. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Löscherfolg kontrolliert und die Einsatzstelle dann an die Polizei übergeben.