

Rauchentwicklung am Triebwagen

Datum: 08.09.2019

Uhrzeit: 12:48 Uhr

Alarmierungsstichwort: Brand 1, unklare Rauchentwicklung am Triebwagen

Bericht:

Die Bundespolizei meldete, dass eine unklare Rauchentwicklung in einem Triebwagen vorliege. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein Defekt in der Heizung vorlag, welcher das Personal mit einem Pulverlöcher löschte. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich.